


澎湖縣政府消防局統計通報

澎湖縣 110 年防災看板檢修情形

一、本縣 110 年轄區內已巡檢地圖看板 25 塊、避難收容場所看板 21 塊、指示看板 31 塊，共計巡檢防災看板 77 塊，其中計有地圖看板 1 塊(嵵裡國小)及指示看板 1 塊(赤崁村龍德宮右前方)損壞。

圖 1 澎湖縣 110 年防災看板巡檢情形



(資料來源：澎湖縣政府消防局)


二、本縣 110 年防災看板數量分布情形，以七美鄉 18 塊為最多(地圖看板 4 塊、避難收容場所看板 3 塊、指示看板 11 塊，占 23.38%)，其次依序為馬公市 13 塊(地圖看板 5 塊、避難收容場所看板 3 塊、指示看板 5 塊，占 16.88%)、西嶼鄉 13 塊(地圖看板 5 塊、避難收容場所看板 6 塊、指示看板 2 塊，占 16.88%)、湖西鄉 12 塊(地圖看板 4 塊、避難收容場所看板 3 塊、指示看板 5 塊，占 15.58%)、白沙鄉 12 塊(地圖看板 4 塊、避難收容場所看板 3 塊、指示看板 5 塊，占 15.58%)、望安鄉 9 塊(地圖看板 3 塊、避難收容場所看板 3 塊、指示看板 3 塊，占 11.69%)最少。六鄉(市)防災看板分布情形如表 1 與圖 2 所示。

表 1 澎湖縣 110 年防災看板分布統計表

鄉(市)	防災看板數量(塊)				
	地圖看板	避難收容場所	指示看板	合計	佔比
馬公市	5	3	5	13	16.88%
湖西鄉	4	3	5	12	15.58%
白沙鄉	4	3	5	12	15.58%
西嶼鄉	5	6	2	13	16.88%
望安鄉	3	3	3	9	11.69%
七美鄉	4	3	11	18	23.38%
總計	25	21	31	77	100%

(資料來源：澎湖縣政府消防局)

圖 2 澎湖縣 110 防災看板分布



(資料來源：澎湖縣政府消防局)

三、本縣 110 年防災看板損壞報修共計 2 塊，較去(109)年增加 1 塊，主因係防災看板設置位置鄰近海邊，受海風情形而造成損壞率高(如表 2 所示)。

表 2 澎湖縣 108-110 年防災看板損壞報修統計表

年份 件數	108 年	109 年	110 年
總計	11	1	2

資料來源：澎湖縣政府消防局

四、結論：本縣因受海風鹽分影響，防災看板恐有生鏽、損壞等問題，遭遇災害侵襲時，損壞之防災看板，可能衍生其它之意外與災害，為防止此情形發生，應加強平時防災看板之巡檢，以有效降低本縣意外與災害。