

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	111	7.1		2		<1		<1		
(小池) 左上角						1		<1		
(小池) 右下角						3		<1		
(小池) 左下角						2		<1		
(大池) 右上角	12	7.1		2.1		<1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						2		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府
衛生局
111.12.12
檢驗科



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	111	6.7		2.2		1		<1		
SPA熱池		6.7		1.4		<1		<1		
(大池) 右上角	12	6.7		2.8		<1		<1		
(大池) 左上角						2		<1		
(大池) 右下角	7					1		<1		
(大池) 左下角						1		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格					
澎澄飯店附設游泳池 小池出水口	111	7.7		1.2		<1		<1						
小池左下角						<1		<1						
(大池) 右上角	12	7.9		1.35		<1		<1						
(大池) 左上角						<1		<1						
(大池) 右下角	7					6		<1						
(大池) 左下角						1		<1						

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

